

simple_shapes.shx – shape file (**not font**)

Offs	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
000	41	75	74	6F	43	41	44	2D	38	36	20	73	68	61	70	65	AutoCAD-86 shape
016	73	20	31	2E	30	0D	0A	1A	AA	00	E6	00	04	00	AA	00	s 1.0...Є.ж...Є.
032	1B	00	BE	00	17	00	D2	00	21	00	E6	00	0B	00	51	57	..s...Т.!.ж...QW
048	45	52	31	00	02	0E	08	F7	E7	08	12	19	01	08	EE	E0	ER1....чз.....оа
064	02	08	16	07	0E	08	F3	EF	00	51	57	45	52	32	00	02уп.QWER2..
080	0E	2B	23	01	1A	1E	12	02	08	08	FF	0E	08	F7	F6	00	..+#.....я..чц.
096	51	57	45	52	33	00	02	0E	08	F8	EB	01	08	08	15	08	QWER3....шл.....
112	08	EB	02	08	F3	07	01	A0	02	08	09	F9	0E	08	F2	F6	.л..у... ..щ..тц
128	00	44	42	4F	58	00	14	10	1C	18	12	00	45	4F	46		.DBOX.....EOF
*170, 21, QWER1 2, 14, 8, (-9, -25), 8, (18, 25), 1, 8, (-18, -32), 2, 8, (22, 7), 14, 8, (-13, -17), 0 *190, 17, QWER2 2, 14, 02B, 023, 1, 01A, 01E, 012, 2, 8, (8, -1), 14, 8, (-9, -10), 0 *210, 27, QWER3 2, 14, 8, (-8, -21), 1, 8, (8, 21), 8, (8, -21), 2, 8, (-13, 7), 1, 0A0, 2, 8, (9, -7), 14, 8, (-14, -10), 0 *230, 6, DBOX 014, 010, 01C, 018, 012, 0																	

Обозначения:

	Сигнатура
	Номер первой формы
	Номер последней формы
	Количество форм
	Список пар по 2 байта: [Номер формы][Количество байт (всего, включая имя)]
	Символы EOF в конце файла
XX	Цветным шрифтом – байты форм:
YY	Начальные байты, до нулевого байта – имя формы;
	Остальные – сами байты описания формы.